

Руководство по быстрой установке



Proto 960H-S02Z10IR

Высокоскоростная купольная видеокамера 1/3" SONY 960H ICX673AKA Super HAD CCDII, DSP SONY CXD4140G улучшенной серии «Enhanced Effio-E»



Proto 960H-S02Z10IR – высокоскоростная поворотная видеокамера с ИКподсветкой и высокочувствительной матрицей 1/3" SONY 960H ICX673AKA Super HAD CCDII предназначена для круглосуточного видеонаблюдения за обширной территорией при постоянной, изменяющейся или недостаточной освещённости. Матрица данной камеры вместе с производительным процессором DSP SONY CXD4140G серии «Enhanced Effio-E» обеспечивают высокую чёткость картинки с разрешением 700 ТВЛ, а в совокупности с 10кратным оптическим вариофокальным объективом с диапазоном фокусных расстояний 5 – 50 мм позволяют контролировать удалённые объекты с хорошей степенью детализации. Камера имеет высокоточный поворотный механизм с точностью позиционирования 0.1°, большим диапазоном скоростей и отличной плавностью хода. Камера способна выполнять панорамирование/наклон на $360^{0}/90^{0}$ со скоростью до $180^{0}/\text{сек}$ и поддержкой функции AutoFlip (автоповорот).

Блок из 6-ти встроенных мощных ИК-диодов позволяет получить изображение в условиях недостаточной освещённости. Механический ИК-фильтр корректирует цветопередачу в режиме дневной съёмки и отключается при переходе в ночной режим. ИК-подсветка видеокамеры корректируется автоматически: при широком угле обзора уровень её мощности уменьшается во избежание эффекта перенасыщения изображения, а при узком угле – увеличивается для достижения максимальной освещённости удалённых объектов.

Камера способна сохранить около 200 предустановленных положений поворота/наклона/zoom. Помимо этого, есть возможность задания обучаемой группы пресетов (GUARD TOUR) для автоматического охранного слежения между ними. Позволяет оператору назначить 16 пресетов в группе с суммарной длительностью от 16 до 960 секунд и установить режим автоматического сканирования между пресетами группы, для каждого из которых можно задать время и скорость перехода к данному пресету.


Предусмотрено несколько режимов сканирования: сканирование между двумя предустановленными положениями (пресетами) и режим сканирования на 360° .

Камера имеет питание DC12B, что позволяет включать ее в стандартные системы резервного питания. Схема питания при правильном заземлении обеспечивает грозозащиту и защиту от кратковременных перенапряжений до 3000 В.



Прочтите эту инструкцию перед подключением и эксплуатацией камеры.

Конструкция







Рисунок 1 Кронштейн крепления к стене






Установка и подключение

Меры предосторожности

Персонал, не обладающий достаточной технической квалификацией, не может быть допущен к установке и подключению оборудования до внимательного изучения инструкции.

Важно: При включении питания, камера производит авто-тест.

Шаг 1. По умолчанию ID адрес камеры задан равным: 01. Смена адреса осуществляется программным способом посредством OSD-меню.



троиство управления

Рисунок 2 Подключение камер по интерфейсу RS-485

Установка протокола управления и скорости порта

Данная поворотная камера автоматически настраивает протокол управления (Pelco-P/Pelco-D и др.) в процессе инициализации. При смене протокола управления не забудьте перезагрузить камеру! Смена скорости порта также, как и адреса камеры осуществляется посредством OSD-меню, данные процедуры описаны ниже в приложении.

Шаг 2. Подключение интерфейса управления камерой RS-485: Соедините клеммный разъём камеры с линиями интерфейса RS-485. Провод оранжевого цвета соедините с линией A, провод жёлтого цвета соедините с линией B (рисунок 3).

Подключите кабель видеосигнала с BNC гнездом к BNC розетке кабеля видеокамеры (рисунок 3).

Подключите разъём комплектного блока питания (рисунок 3).






Рисунок 3 Электрические подключения

Управление

3D позиционирование

Эта функция позволяет пользователям управлять камерой по горизонтали/вертикали и осуществлять масштабирование (P/T/Z) для получения изображения некоторой области. Координаты P/T/Z могут быть заданы при помощи видеорегистраторов, пультов управления и других устройств посредством интерфейса RS-485.

1. Пресеты

Пресет – это предустановленное положение камеры и режима зума, фокуса и т.д. Камера может запомнить около 200 пресетов, которые позже могут быть вызваны при необходимости. Также предусмотрена возможность задания группы пресетов для автоматического охранного слежения между ними (GUARD TOURS).

- **1.1** Для установки пресета нажмите последовательно на следующие кнопки:
- «Preset»→ «number»→ «Enter», где «number» номер пресета 1~220.
- 1.2 Для вызова пресета нажмите последовательно на следующие кнопки:
- «Call» \rightarrow «number» \rightarrow «Enter» , где «number» номер пресета 1~220.
- **1.3** Для удаления пресета нажмите последовательно на следующие кнопки: «Clear»→ «number»→ «Enter», где «number» номер пресета 1~220.



<u>Примечание 1:</u> По данным функциям необходимо смотреть документацию на соответствующее оборудование управления.

<u>Примечание 2:</u> Некоторые пресеты используются для вызова специальных функций и недоступны.

2. Функция поворота/наклона

Осуществляется при помощи джойстика или кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» на клавиатуре. Скорость управления зависит от степени наклона джойстика.

3. Масштабирование

Нажмите кнопку «TELE» для приближения.

Нажмите кнопку «WIDE» для отдаления.

4. Фокусировка

Предусмотрена возможность автофокусировки изображения и ручной настройки фокуса при необходимости.

После нажатия на кнопку «FOCUS-», объекты расположенные поблизости должны стать более чёткими в то время, как удалённые объекты станут размытыми.

После нажатия на кнопку «FOCUS+», удалённые объекты должны стать более чёткими, в то время как объекты, расположенные поблизости станут размытыми.

5. Экранные функции (OSD - меню)

Чтобы перейти в экранное меню (OSD-меню) настроек изображения, вызовите PRESET95, чтобы выйти из экранного меню вызовите PRESET 94. Для входа во второе OSD меню (настройка соединения и др.), нужно дважды вызвать предустановку №95 (PRESET95 + PRESET95).

Навигация в OSD-меню осуществляется при помощи джойстика, либо кнопок клавиатуры «вверх», «вниз», «влево», «вправо», либо иным способом (смотрите документацию на применяемое оборудование управления).



6. Сканирование

Предусмотрено несколько режимов сканирования: между предустановленными положениями (пресетами), а также сканирование на 360° .

7. Таблица функционирования

Камера имеет около 200 пресетов, часть из которых используется для выполнения специальных функций и описана в таблице ниже.

Пресет	Функция	Пресет	Функция
33	Поворот на 180 ⁰	87	BLC выключить
34	Перезагрузка с повторной инициализацией камеры	92	Режим сканирования между двумя предустановленными положениями
81	Автоматический режим День/Ночь	94	OSD выключить
82	Включить ИК-подсветку (Ночь)	95	OSD включить
83	Выключить ИК-подсветку (День)	96	Группа действий № 3
84	Включить ИК- подсветку на большое расстояние	97	Группа действий № 2
85	Включить ИК- подсветку на малое расстояние	98	Группа действий № 1
86	BLC включить	99	Вызов режима сканирования на 360 ⁰

Комплект поставки

- 1. Видеокамера Proto 960H-S02Z10IR
- 2. Источник питания АС 220В/DС 12В
- 3. Настенный кронштейн
- 4. Комплект винтов
- 5. Инструкция пользователя



Спецификация

E» Разрешение матрицы PAL: 976 (H) x 582 (V) Чувствительность 1 Лк в цвете, 0,01 Лк в ч/б режиме Сигнал PAL
Чувствительность 1 Лк в цвете, 0,01 Лк в ч/б режиме Сигнал PAL
Сигнал РАС
Фокус Автоматический/Ручной
Функция день/ночь Auto
Дальность ИК 6 ИК-диодов, до 50 м
Объектив Вариофокальный х10 5~50мм
Система сканирования 2:1 Чересстрочная
Видео выход 1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
Отношение сигнал/шум более 48dB (AGC выкл)
Баланс белого Auto
Auto Gain Control (AGC) Auto
Backlight Compensation Manual
Фильтр Механический ИК фильтр (ICR)
Скорость поворота 0.5~180°/с (пропорционально zoom
Скорость наклона 0.5~120°/c
Режим вращения 360°
Угол наклона 0~95°, 180° с AutoFlip
Энергонезависимая память Присутствует
Управление камерой Поддержка протоколов Pelc P/Pelco-D
Протокол обмена RS-485
Питание DC 12V
Энергопотребление Статический рабочий режим – 2
мА, при работе Zoom и поворотно
механизма на максимально
скорости до 500 мА, при включени
ИК-подсветки и работе поворотно
механизма не более 1.3 А.
Диапазон рабочих температур $0^{\circ} \sim +40^{\circ}$
Влажность воздуха Не более 90%
Вес ~2кг
Степень защиты ІР66, кратковременное воздейств:
до 3000В
Габаритные размеры D140хH206мм





ПРИЛОЖЕНИЕ

Для смены скорости порта и адреса камеры перейдите во второе OSD-меню, дважды вызвав PRESET95. Далее в главном меню выберите пункт меню <DOME>, затем <COMM>. Для того, чтобы пункты TARGET ID (адрес камеры) и BAUD RATE (скорость обмена данными) стали доступными для изменения необходимо ввести значение CHECK ID такое же, как и DEVICE ID. Внимание, параметр SOFT PROTOCOL (протокол управления) настраивается автоматически!

